

09/935,164

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Com men ts	Er ro rs
1	BRS	L1	2817	(KAMO near3 TOMOICHI).in. or (KAMO).in.	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:21		0
2	BRS	L2	287	(OOHARA near3 SYUICHI) .in. or (OOHARA).in.	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:22		0
3	BRS	L3	1147	(YAMAGA near3 KENJI) .in. or (YAMAGA).in.	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:22		0
4	BRS	L4	1292	(IMAHASHI near3 JINICHI).in. or (IMAHASHI).in.	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:22		0
5	BRS	L5	26084	(YOSHIKAWA near3 MASANORI).in. or (YOSHIKAWA).in.	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:22		0

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Corrections	Errors
6	BRS	L6	114410	(YAMADA near3 NORIO).in. or (YAMADA).in.	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:22		0
7	BRS	L7	441	(1 2 3 4 5 6) and H01M008\$8	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:00		0
8	BRS	L8	43	7 and (hollow tubular tube)	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:00		0
9	BRS	L9	47	7 and (hollow tubular tube)	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:32		0
10	BRS	L10	50	(KAMO near3 TOMOICHI).in.	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:22		0

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	C o r d i n a t i o n	E r r o r s
11	BRS	L11	2	(OOHARA near3 SYUICHI) .in.	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:22		0
12	BRS	L12	17	(YAMAGA near3 KENJI) .in.	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:22		0
13	BRS	L13	184	(IMAHASHI near3 JINICHI) .in.	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:22		0
14	BRS	L14	252	(YOSHIKAWA near3 MASANORI) .in.	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:22		0
15	BRS	L15	366	(YAMADA near3 NORIO) .in.	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:22		0

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Error Comm nition	Er ro rs
16	BRS	L16	850	10 11 12 13 14 15	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:22		0
17	BRS	L17	78	16 and H01M008\$8	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:23		0
18	BRS	L18	71	17 not 9	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:32		0
19	BRS	L19	3133	H01M008\$8 and (hollow tubular tube)	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 14:32		0
20	BRS	L20	510	19 and ((hollow tubular tube) with (support\$3 substrate))	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 15:25		0

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Cor m m e n t s	E r r o r s
21	BRS	L21	93	20 and ((liquid near3 fuel) methanol)	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 15:25		0
22	BRS	L22	85	21 not (9 18)	USPA T; US-P GPUB ; EPO; JPO; DERW ENT	2003/06/2 2 15:07		0
23	BRS	L23	6	("4175165" "4477541" "4824742" "4920015" "5094928" "5171646").PN.	USPA T	2003/06/2 2 15:09		0
24	BRS	L24	11	5458989.URPN.	USPA T	2003/06/2 2 15:11		0
25	BRS	L25	2	("4774153" "5458989").PN.	USPA T	2003/06/2 2 15:13		0
26	BRS	L26	0	6506511.URPN.	USPA T	2003/06/2 2 15:14		0
27	IS&R	L27	2730	(429/30-34,38,39).CCL S.	USPA T; US-P GPUB	2003/06/2 2 15:25		0
28	BRS	L28	330	27 and ((hollow tubular tube cavity cylindrical cylinder tank container) with (support\$3 substrate))	USPA T; US-P GPUB	2003/06/2 2 15:25		0
29	BRS	L29	108	28 and ((liquid near3 fuel) methanol)	USPA T; US-P GPUB	2003/06/2 2 15:26		0
30	BRS	L31	47	29 not (9 18 22)	USPA T; US-P GPUB	2003/06/2 2 15:27		0
31	BRS	L32	2	("3185593" "3281271").PN.	USPA T	2003/06/2 2 15:41		0

	Type	L #	Hits	Search Text	DBs	Time Stamp	Corrections	Errors
32	BRS	L33	8	6007932.URPN.	USPA T	2003/06/2 2 15:41		0
33	BRS	L34	13	("4100331" "4123596" "4420544" "4522897" "4992345" "5449574" "5492782" "5565082" "5916514" "5928808" "5989300" "6004691" "6007932") .PN.	USPA T	2003/06/2 2 15:43		0